


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	福建兴万祥建设集团有限公司嫩江分公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01041-2023	2023-05-27	综合判定该提升机合格。	 经纬: 123.02316 海拔: 50.23012 地址: 福建省厦门市湖里区 时间: 2023-05-27 09:07:07 名称: 4.0.0.0.0	凿井期间提升机
2	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01043-2023	2023-05-17	综合判定该提升机合格。	 经纬: 网路数据失败 海拔: 网路数据失败 地址: 网路数据失败 时间: 网路数据失败 名称: 网路数据失败	
3	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03047-2023	2023-05-16	综合判定该提升绞车合格。	 经纬: 网路数据失败 海拔: 网路数据失败 地址: 网路数据失败 时间: 网路数据失败 名称: 网路数据失败	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
4	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03048-2023	2023-05-17	综合判定该提升绞车合格。	 地址：网络数据失效 设备：网络数据失效 地点：网络数据失效 时间：网络数据失效 天气：网络数据失效		
5	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03051-2023	2023-05-18	综合判定该提升绞车合格。	 地址：网络数据失效 设备：网络数据失效 地点：网络数据失效 时间：网络数据失效 天气：网络数据失效		
6	贵州锦丰矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10214-2023	2023-03-26	所检试件未发现可记录缺陷。	 地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县 时间：2023-03-26 11:56:01 海拔：743.0米 天气：☁ 9~12℃ 东北风		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	新疆喀拉通克矿业有限责任公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10215-2023	2023-05-27	所检工件经超声波探伤未发现超过		
8	福建兴万祥建设集团有限公司嫩江分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10248-2023	2023-05-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
9	福建兴万祥建设集团有限公司嫩江分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10249-2023	2023-05-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	福建兴万祥建设集团有限公司嫩江分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10250-2023	2023-05-27	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
11	福建兴万祥建设集团有限公司嫩江分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10251-2023	2023-05-27	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
12	福建兴万祥建设集团有限公司嫩江分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10252-2023	2023-05-27	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	福建兴万祥建设集团有限公司嫩江分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10253-2023	2023-05-27	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
14	福建兴万祥建设集团有限公司嫩江分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10254-2023	2023-05-27	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
15	福建兴万祥建设集团有限公司嫩江分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10255-2023	2023-05-27	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
16	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11117-2023	2023-03-20	综合判定该空气压缩机合格。	 经纬：正在获取中 高程：正在获取中 地址：正在获取中 时间：2023-03-20 16:44:09 备注：长盛永印编修	
17	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11118-2023	2023-03-20	综合判定该空气压缩机合格。	 经纬：正在获取中 高程：正在获取中 地址：正在获取中 时间：2023-03-20 16:40:04 备注：长盛永印编修	
18	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11163-2023	2023-04-02	综合判定该空气压缩机合格。	 经纬：105.821855 高程：27.080310 地址：贵州开磷有限责任公司 时间：2023-04-02 14:11:04 备注：长盛永印编修	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
19	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11164-2023	2023-04-02	综合判定该空气压缩机合格。	 位置: 105.8821351 高度: 27.080257 地址: 贵州省贵阳市开阳县高坡 时间: 2023-04-02 14:21:10 名称: 现场水印编号	
20	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11165-2023	2023-04-06	综合判定该空气压缩机合格。	 位置: 105.883845 高度: 27.088347 地址: 贵州省贵阳市开阳县高坡 时间: 2023-04-06 13:31:06 名称: 现场水印编号	
21	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11166-2023	2023-04-06	综合判定该空气压缩机合格。	 位置: 105.883845 高度: 27.088347 地址: 贵州省贵阳市开阳县高坡 时间: 2023-04-06 13:31:26 名称: 现场水印编号	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
22	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11167-2023	2023-04-06	综合判定该空气压缩机合格。	 经度: 105.868590 纬度: 23.069000 地址: 贵州省贵阳市开阳县猴场镇 时间: 2023-04-06 13:32:19 备注: 长按水印编辑备注	
23	贵州锦丰矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11214-2023	2023-03-24	综合判定该空气压缩机合格。	 经度: 105.874131 纬度: 25.147259 地址: 贵州省黔东南布依族苗族自治州贞丰县 时间: 2023-03-26 16:09:19 备注: 长按水印编辑备注	
24	贵州锦丰矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11215-2023	2023-03-24	综合判定该空气压缩机合格。	 经度: 105.874221 纬度: 25.147237 地址: 贵州省黔东南布依族苗族自治州贞丰县 时间: 2023-03-26 16:12:10 备注: 长按水印编辑备注	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
25	贵州锦丰矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11216-2023	2023-03-24	综合判定该空气压缩机合格。	 经度: 105.874532 纬度: 25.140876 地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县 时间: 2023-03-26 16:36:17 备注: 长按水印编辑备注	
26	贵州锦丰矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11217-2023	2023-03-24	综合判定该空气压缩机合格。	 经度: 105.874480 纬度: 25.140880 地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县 时间: 2023-03-26 16:36:30 备注: 长按水印编辑备注	
27	贵州锦丰矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13376~380-2023	2023-03-25	综合判定该泵房5台水泵合格。	 经度: 105.869889 纬度: 25.137810 地址: 阿维森路180号 时间: 阿维森路180号 备注: 长按水印编辑备注	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
28	贵州锦丰矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山主 排水泵7F13)	DAJC-7F13381~ 385-2023	2023-03-25	综合判定该泵房5 台水泵合格。	 温度：105.869889 湿度：25.137810 地址：隧道及硐室 时间：隧道及硐室 备注：长流水即报警	
29	贵州锦丰矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山主 排水泵7F13)	DAJC-7F13386~ 388-2023	2023-03-25	综合判定该泵房3 台水泵合格。	 温度：105.869889 湿度：25.137810 地址：隧道及硐室 时间：隧道及硐室 备注：长流水即报警	
30	贵州锦丰矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山主 排水泵7F13)	DAJC-7F13389~ 391-2023	2023-03-25	综合判定该泵房3 台水泵合格。	 温度：正在检测中 湿度：正在检测中 地址：正在检测中 时间：隧道及硐室 备注：长流水即报警	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
31	贵州开磷有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F141370~1378-2023	2023-04-03	合格		 经度：正在获取中 纬度：正在获取中 地址：正在获取中 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注	
32	贵州开磷有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F141379~1387-2023	2023-04-03	合格		 经度：正在获取中 纬度：正在获取中 地址：正在获取中 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注	
33	贵州开磷有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F141432~1438-2023	2023-04-03	合格		 现场拍照 经度：正在获取中 纬度：正在获取中 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
34	贵州开磷有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F141439~1445-2023	2023-04-03	合格	 温度：正在获取中 湿度：正在获取中 地址：正在获取中 时间：网络获取失败 备注：长坡永印编组备注	
35	贵州开磷有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F141446~1451-2023	2023-04-06	合格	 温度：10.6 889777 湿度：27.093044 地址：贵州省贵阳市开阳县德房 时间：2023-04-06 11:35:01 备注：长坡永印编组备注	
36	贵州开磷有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F141452~1459-2023	2023-04-06	合格	 温度：10.6 888455 湿度：27.088710 地址：贵州省贵阳市开阳县德房 时间：2023-04-06 13:04:17 备注：长坡永印编组备注	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
37	贵州开磷有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F141460~1469-2023	2023-04-07	合格	 温度：正在检测中 湿度：正在检测中 地址：正在检测中 时间：正在检测中 备注：正在检测中	
38	贵州开磷有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F141856~1862-2023	2023-05-10	合格	 温度：107.006737 湿度：27.453755 地址：正在检测中 时间：正在检测中 备注：正在检测中	
39	贵州开磷有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F141863~1871-2023	2023-04-10	合格	 温度：105.830526 湿度：27.088845 地址：贵州省贵阳市开阳县徐家坝 时间：2023-04-10 09:39:17 备注：正在检测中	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
40	贵州开磷有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F141872~1879-2023	2023-04-11	合格	 经度: 106.855048 纬度: 27.13363 地址: 贵州省贵阳市开阳县南环路2号 马路 时间: 2023-04-12 09:01:35 备注: 长按水印编辑备注	
41	贵州开磷有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F141880~1884-2023	2023-04-12	合格	 经度: 106.865259 纬度: 27.128205 地址: 贵州省贵阳市开阳县大井上 时间: 2023-04-12 10:07:35 备注: 长按水印编辑备注	
42	贵州开磷有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F141953~1963-2023	2023-03-30	合格	 经度: 106.863198 纬度: 27.146585 地址: 贵州省贵阳市开阳县开磷工业园区 时间: 2023-03-30 10:28:45 备注: 长按水印编辑备注	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
43	贵州开磷有限责 任公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F141964~ 1973-2023	2023-03-30	合格	 经度: 106.861172 纬度: 27.141991 地址: 贵州省贵阳市开阳县开磷工业园区 时间: 2023-03-30 13:55:56 备注: 长按水印编辑备注	
44	贵州开磷有限 责任公司(矿 用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15493~ 501-2023	2023-04-04~ 2023-04-05	合格	 位置: 正在检测中 时间: 正在检测中 地址: 正在检测中 时间: 正在检测中 备注: 长按水印编辑备注	
45	贵州开磷有限 责任公司(矿 用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15502~ 503-2023	2023-04-07	合格	 位置: 正在检测中 时间: 正在检测中 地址: 正在检测中 时间: 正在检测中 备注: 长按水印编辑备注	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
46	贵州开磷有限责任公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15504~515-2023	2023-04-08	合格	 温度：正在获取中 湿度：正在获取中 地址：正在获取中 时间：网络获取失败 备注：长设水印编辑备注	
47	贵州开磷有限责任公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15597~600-2023	2023-04-12	合格	 温度：正在获取中 湿度：正在获取中 地址：正在获取中 时间：2023-04-12 10:14:02 备注：长设水印编辑备注	
48	贵州开磷集团股份有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F16931~934-2023	2023-03-31	合格	 温度：正在获取中 湿度：正在获取中 地址：正在获取中 时间：网络获取失败 备注：长设水印编辑备注	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
49	贵州开磷集团股份有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16935~938-2023	2023-03-30	合格	 经度: 103.863544 纬度: 27.46578 地址: 贵州省贵阳市开阳县开磷工业园区 时间: 2023-03-30 12:08:34 备注: 开磷永印编组站	
50	贵州开磷集团股份有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16939~944-2023	2023-04-03	合格	 经度: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 正在获取中 时间: 网络暂时失败 备注: 开磷永印编组站	
51	贵州开磷集团股份有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16963~969-2023	2023-04-05	合格	 经度: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 正在获取中 时间: 网络暂时失败 备注: 开磷永印编组站	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
52	贵州开磷集团股份有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F16970~978-2023	2023-04-04	合格	 社属：105.838622 经度：27.093215 地址：正在建设中 时间：2023-04-04 12:08:41 备注：本次检测合格	
53	贵州开磷有限责任公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F16995~1002-2023	2023-04-06	合格	 社属：105.838669 经度：27.093021 地址：阿拉木图路 时间：2023-04-06 12:08:41 备注：本次检测合格	
54	贵州开磷有限责任公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161003~1011-2023	2023-04-06	合格	 社属：105.838661 经度：27.093058 地址：贵州省贵阳市开阳县福泉 时间：2023-04-06 12:08:41 备注：本次检测合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
55	贵州开磷有限责任公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161012~1025-2023	2023-04-07	合格		
56	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山高压防爆开关7F18)	DAJC-7F18062~065-2023	2023-04-04	合格		
57	贵州开磷有限责任公司(避雷器7F22)	DAJC-7F22262~269-2023	2023-03-21	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
58	贵州开磷有限责任公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23105-2023	2023-04-12	所检试件合格	 经纬: 102.85523E 海拔: 22.1525M 地址: 贵州省贵阳市开阳县金南乡3号金 中镇人口和计划生育服务站 时间: 2023-04-12 16:17 备注: 绝缘安全工器具	
59	贵州开磷有限责任公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23106-2023	2023-04-12	所检试件合格	 经纬: 正在获取中 海拔: 正在获取中 地址: 正在获取中 时间: 2023-04-12 14:45:20 备注: 绝缘安全工器具	
60	华润水泥(上思)有限公司(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32124-2023	2023-05-23	综合判定该矿用自卸汽车合格	 经纬: 107.9239E 海拔: 22.1025M 地址: 广西上思县大新镇大新镇 时间: 2023-05-23 14:45:20 备注: 矿用自卸汽车 天气: 23-26℃ 无雨	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
61	华润水泥（上思）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32125- 2023	2023-05-23	综合判定该矿用 自卸汽车合格	 经纬: 10.482922 纬: 22.182200 地址: 广西上思县防城港上思县思林 检测地点: 本厂检测区 时间: 2023-05-23 14:09 来源: 360相机 天气: 23-28℃ 晴	
62	华润水泥（上思）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32126- 2023	2023-05-23	综合判定该矿用 自卸汽车合格	 经纬: 10.482922 纬: 22.182200 地址: 广西上思县防城港上思县思林 检测地点: 本厂检测区 时间: 2023-05-23 14:09 来源: 360相机 天气: 23-28℃ 晴	
63	华润水泥（上思）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32127- 2023	2023-05-23	综合判定该矿用 自卸汽车合格	 经纬: 10.482922 纬: 22.182200 地址: 广西上思县防城港上思县思林 检测地点: 本厂检测区 时间: 2023-05-23 14:09 来源: 360相机 天气: 23-28℃ 晴	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
64	华润水泥（上思）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32128- 2023	2023-05-23	综合判定该矿用 自卸汽车合格		
65	华润水泥（上思）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32129- 2023	2023-05-23	综合判定该矿用 自卸汽车合格		
66	华润水泥（上思）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32130- 2023	2023-05-23	综合判定该矿用 自卸汽车合格		


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
67	华润水泥（上思）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32131- 2023	2023-05-23	综合判定该矿用 自卸汽车合格	 设备：DAJC-7F32131-2023 时间：2023-05-23 14:14:07 地点：广西上思县防东镇工业园区 检测：DAJC-7F32131-2023 备注：2023-05-23 14:14:07	
68	华润水泥（上思）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32132- 2023	2023-05-23	综合判定该矿用 自卸汽车合格	 设备：DAJC-7F32132-2023 时间：2023-05-23 14:14:07 地点：广西上思县防东镇工业园区 检测：DAJC-7F32132-2023 备注：2023-05-23 14:14:07	
69	华润水泥（上思）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32133- 2023	2023-05-24	综合判定该矿用 自卸汽车合格	 设备：DAJC-7F32133-2023 时间：2023-05-24 14:14:07 地点：广西上思县防东镇工业园区 检测：DAJC-7F32133-2023 备注：2023-05-24 14:14:07	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
70	华润水泥（上思）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32134- 2023	2023-05-24	综合判定该矿用 自卸汽车合格		
71	华润水泥（上思）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32135- 2023	2023-05-24	综合判定该矿用 自卸汽车合格		
72	华润水泥（上思）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32136- 2023	2023-05-24	综合判定该矿用 自卸汽车合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
73	华润水泥（上思）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32137- 2023	2023-05-24	综合判定该矿用 自卸汽车合格		
74	华润水泥（上思）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32138- 2023	2023-05-24	综合判定该矿用 自卸汽车合格		
75	华润水泥（上思）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32139- 2023	2023-05-24	综合判定该矿用 自卸汽车合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
76	华润水泥（上思）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32140- 2023	2023-05-24	综合判定该矿用 自卸汽车合格		
77	华润水泥（上思）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32141- 2023	2023-05-24	综合判定该矿用 自卸汽车合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
78	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (钢丝绳(缆) 在线无损检测 7F61)	DAJC- 7F61166~171-2023	2023-05-26	所检钢丝绳符合 MT/T970-2005的 要求。	 经度: 89.614731 纬度: 46.760873 地址: 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市 县迎宾路8号同德矿业有限公司 时间: 2023-05-27 15:23:01 备注: 长松永印编修  经度: 89.611337 纬度: 46.755835 地址: 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市 县迎宾路14号二场路 时间: 2023-05-26 17:32:11 备注: 长松永印编修	/

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
79	烟台天昊矿业有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69123-2023	2023-06-06	合格。	 经度: 121.110058 纬度: 37.404927 地址: 山东省烟台市栖霞市上林家村 时间: 2023-06-06 13:41:59  经度: 121.110035 纬度: 37.404931 地址: 山东省烟台市栖霞市上林家村 时间: 2023-06-06 13:34:37  2023年6月6日 13时36分 121.106863,37.389133 中国山东省烟台市栖霞市庙后镇友谊道街 王田果 2023.06.06 13:38	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
80	华润水泥（上思）有限公司（非公路机械传动宽体自卸车 7F96）	DAJC-7F96028-2023	2023-05-24	合格	 经度: 107.929570 纬度: 22.102342 地址: 广西壮族自... 时间: 2023-05-24 10:10:38 海拔: 308.84米 天气: 晴, 28°C, 2.1km/s	
81	华润水泥（上思）有限公司（非公路机械传动宽体自卸车 7F96）	DAJC-7F96029-2023	2023-05-24	合格	 经度: 107.929570 纬度: 22.102342 地址: 广西壮族自... 时间: 2023-05-24 10:10:38 海拔: 308.84米 天气: 晴, 28°C, 2.1km/s	
82	贵州锦丰矿业有限公司（地下矿山无轨运人车辆 7F75）	DAJC-7F75092-2023	2023-03-25	合格	 经度: 105.874325 纬度: 25.139657 地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县 时间: 2023-03-26 09:55:18 备注: 长按水印编辑备注	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
83	贵州锦丰矿业有 限公司（地下矿 山无轨运人车辆 7F75）	DAJC-7F75093- 2023	2023-03-25	合格	 地址：贵州省黔西南布依族苗族自治 州贞丰县 时间：2023-03-25 15:55:58 海拔：0.0米 天气：☀️ 12~12℃ 东北风	
84	广西佛子矿业有 限公司（高低压 开关柜7F14）	DAJC-7F142861~ 2873-2023	2023-05-16~ 2023-05-18	合格	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败  经度：111.219816 纬度：23.105837 地址：广西壮族自治区梧州市龙圩区古益村 卫生所 时间：2023-05-17 07:27:34 海拔：255.0米	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
85	广西佛子矿业有限公司（矿用电力变压器7F15）	DAJC-7F15864~869-2023	2023-05-16~2023-05-18	合格	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败	
86	广西佛子矿业有限公司（矿用电力变压器7F15）	DAJC-7F15870~875-2023	2023-05-19	合格	 经度：111.185450 纬度：23.057325 地址：广西壮族自治区梧州市岑溪市111乡道勒寨 时间：2023-05-19 10:02:42 海拔：401.8米	
87	广西佛子矿业有限公司（矿用电力电缆7F16）	DAJC-7F161128~1129-2023	2023-05-17	合格	 经度：111.219752 纬度：23.105717 地址：广西壮族自治区梧州市龙圩区古益村卫生所 时间：2023-05-17 06:46:35 海拔：265.2米	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
88	广西佛子矿业有限公司（矿用电力电缆7F16）	DAJC-7F161130-2023	2023-05-19	合格	 经度：111.85363 纬度：23.057403 地址：广西壮族自治区梧州市岑溪市勒寨 时间：2023-05-19 10:56:56 海拔：392.8米	
89	广西佛子矿业有限公司（避雷器7F22）	DAJC-7F22508-2023	2023-05-17	合格	 经度：111.219710 纬度：23.105717 地址：广西壮族自治区梧州市龙圩区古盖村卫生所 时间：2023-05-17 07:13:08 海拔：254.7米	
90	广西佛子矿业有限公司（避雷器7F22）	DAJC-7F22509~514-2023	2023-05-19	合格	 经度：111.181797 纬度：23.052792 地址：广西壮族自治区梧州市岑溪市111乡道勒寨 海拔：394.4米	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
91	贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130048-2023	2023-03-18	合格		经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注	
92	贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130049-2023	2023-03-22	合格		经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注	
93	贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130050-2023	2023-03-22	合格		经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
94	贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130051-2023	2023-03-22	合格	 经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注	
95	贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130052-2023	2023-03-22	合格	 经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注	
96	贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130053-2023	2023-03-22	合格	 经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
97	贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130054-2023	2023-03-22	合格	 经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注		
98	贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130055-2023	2023-04-02	合格	 经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注		
99	贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130056-2023	2023-04-02	合格	 经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
100	贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130057-2023	2023-04-07	合格		 经度：正在获取中 纬度：正在获取中 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注	
101	贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130058-2023	2023-04-07	合格		 经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注	
102	贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130059-2023	2023-04-07	合格		 经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
103	贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130060-2023	2023-04-07	合格	 现场拍照 经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注	
104	新疆喀拉通克矿业有限责任公司（金属非金属矿山在用安全监控系统111）	DAJC-111013-2023	2023-03-09	合格	 现场拍照 经度：89.678433 纬度：46.755031 地址：新疆维吾尔自治区阿勒泰地区富蕴县文化路14号幸福路 海拔：0.0米 天气：-6 ~ -1℃ 南风	
105	新疆喀拉通克矿业有限责任公司（矿用电力电缆7F16）	DAJC-7F16561~570-2023	2023-03-10~11	综合指标判定： 合格	 现场拍照 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 海拔：网络获取失败	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
106	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10085-2023	2023-03-06	所检工件经超声波探伤未发现可记录缺陷。			
107	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10086-2023	2023-03-17	所检试件未发现可记录缺陷。			
108	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10087-2023	2023-03-17	所检试件未发现可记录缺陷。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
109	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10088-2023	2023-03-17	所检试件未发现可记录缺陷。		
110	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (人员定位系统7F78)	DAJC-7F78004-2023	2023-03-09	合格。		
111	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11090-2023	2023-03-04	综合判定该空气压缩机合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
112	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11091-2023	2023-03-04	综合判定该空气压缩机合格。	 时间：网络获取失败 备注：新疆喀拉通克矿业有限责任公司	
113	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11092-2023	2023-03-04	综合判定该空气压缩机合格。	 时间：网络获取失败 备注：新疆喀拉通克矿业有限责任公司	
114	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11093-2023	2023-03-04	综合判定该空气压缩机合格。	 时间：网络获取失败 备注：新疆喀拉通克矿业有限责任公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
115	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11094-2023	2023-03-04	综合判定该空气压缩机合格。	 时间：网络获取失败 备注：新疆喀拉通克矿业有限责任公司	
116	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11095-2023	2023-03-04	综合判定该空气压缩机合格。	 时间：网络获取失败 备注：新疆喀拉通克矿业有限责任公司	
117	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11096-2023	2023-03-04	综合判定该空气压缩机合格。	 时间：网络获取失败 备注：新疆喀拉通克矿业有限责任公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
118	贵州开磷有限责任公司（带式输送机7F29）	DAJC-7F29006-2023	2023-04-09	合格			
119	贵州开磷有限责任公司（带式输送机7F29）	DAJC-7F29007-2023	2023-04-10	合格			
120	贵州开磷有限责任公司（带式输送机7F29）	DAJC-7F29008-2023	2023-04-10	合格			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
121	贵州开磷有限责任公司（带式输送机7F29）	DAJC-7F29009-2023	2023-04-10	合格	 经度：106.854914 纬度：27.112733 地址：贵州省贵阳市开阳县金府路2号 马路 时间：2023-04-10 11:56:28 备注：长按水印编辑备注	
122	贵州开磷有限责任公司（带式输送机7F29）	DAJC-7F29010-2023	2023-04-10	合格	 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注	
123	贵州开磷有限责任公司（带式输送机7F29）	DAJC-7F29011-2023	2023-04-10	合格	 经度：106.830794 纬度：27.089020 地址：贵州省贵阳市开阳县猴三树 时间：2023-04-10 10:37:30 备注：长按水印编辑备注	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
124	贵州开磷有限责任公司（带式输送机7F29）	DAJC-7F29012-2023	2023-04-10	合格		 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注	
125	贵州开磷有限责任公司（带式输送机7F29）	DAJC-7F29013-2023	2023-04-11	合格		 经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注	
126	贵州开磷有限责任公司（带式输送机7F29）	DAJC-7F29014-2023	2023-04-11	合格		 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
127	贵州开磷有限责任公司（带式输送机7F29）	DAJC-7F29015-2023	2023-04-11	合格		 经度：106.830823 纬度：27.089156 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注	
128	贵州开磷有限责任公司（带式输送机7F29）	DAJC-7F29016-2023	2023-04-11	合格		 经度：106.861601 纬度：27.142294 地址：贵州省贵阳市开阳县开磷工业园区 时间：2023-04-11 11:29:44 备注：长按水印编辑备注	
129	贵州开磷有限责任公司（带式输送机7F29）	DAJC-7F29017-2023	2023-04-11	合格		 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
130	贵州开磷有限责任公司（带式输送机7F29）	DAJC-7F29018-2023	2023-04-11	合格			
131	贵州开磷有限责任公司（带式输送机7F29）	DAJC-7F29019-2023	2023-04-11	合格			
132	新疆喀拉通克矿业有限责任公司（金属非金属地下矿山通风系统检测107）	DAJC-107033-2023	2023-03-07	1. 矿井总风量：286.7m3/s。其中1#风井风量96.5m3/s, 2#风井风量113.7m3/s, 2#主井风量11.3m3/s, 4#风井风量65.2m3/s。 2. 矿井通风阻力：一号矿床主测通风线路1238.4Pa, 二号矿床主测通风线路2071.5Pa, 三号矿床主测通风线路1195.9Pa。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
133	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108070-2023	2023-03-08	综合判定合格。	 时间：网络获取失败 备注：新疆喀拉通克矿业有限责任公司	
134	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108071-2023	2023-03-08	综合判定合格。	 时间：网络获取失败 备注：新疆喀拉通克矿业有限责任公司	
135	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108072-2023	2023-03-08	综合判定合格。	 时间：网络获取失败 备注：新疆喀拉通克矿业有限责任公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
136	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109035-2023	2023-03-08	综合指标判定： 合格	 时间：网络获取失败 备注：新疆喀拉通克矿业有限责任公司  时间：网络获取失败 备注：新疆喀拉通克矿业有限责任公司	