








序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿主井(金属非金属矿山在用缠绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01039-2023	2023-6-2	合格	 <p>经度: 118.508535 纬度: 31.464055 地址: 安徽省马鞍山市当涂县毕家楼 时间: 2023-06-02 08:44:08</p>
2	170 山东金莱矿业有限公司(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02037-2023	2023-6-10	综合判定该提升机合格	 <p>经度: 119.660024 纬度: 37.006210 地址: 山东省青岛市平度市山东金莱矿业有限公司 时间: 2023-06-10 13:55:43</p> <p>经度: 119.660058 纬度: 37.006130 地址: 山东省烟台市莱州市莱州山东金莱矿业有限公司 时间: 2023-06-10 14:08:23</p>



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
3	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿主井(金属非金属矿山在用提升绞车 7F03)	DAJC-7F03045~046-2023	2023-6-1	合格	
4	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿主井(金属非金属矿山设备设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10236~237-2023	2023-6-1	判定合格	
5	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿主井(金属非金属矿山设备设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10238~243-2023	2023-6-2	判定合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
6	170 山东金莱矿业有限公司(金属非金属矿山设备设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10256-2023	2023-6-10	符合标准要求	
7	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿主井(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11223~225-2023	2023-6-2	综合判定该空气压缩机合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
8	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿主井(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13413~415-2023	2023-6-1	综合判定该泵房所检水泵合格	
9	148 山东鑫象矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142655~2664-2023	2023-6-7	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
10	148 山东鑫象矿业有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15793~794-2023	2023-6-7	合格	
11	148 山东鑫象矿业有限公司(避雷器 7F22)	DAJC-7F22470~479-2023	2023-6-7	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
12	148 山东鑫象矿业有限公司(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24058-2023	2023-6-7	合格	
13	148 山东鑫象矿业有限公司(矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32142~151-2023	2023-6-7	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料																				
14	148 山东鑫象矿业有限公司(金属非金属矿山移动式空气压缩机 7F50)	DAJC-7F50015~016-2023	2023-6-7	合格																					
15	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(望儿山金矿)(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38556-2023	2023-6-1	合格	 <table border="1" data-bbox="1624 853 2116 1013"> <thead> <tr> <th colspan="4">样品标签(待检)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>送检单位</td> <td>山东黄金矿业(莱州)有限公司</td> <td>样品编号</td> <td>DAJC-7F38556-2023</td> </tr> <tr> <td>样品名称</td> <td>钢丝绳</td> <td>接收日期</td> <td>2023.05.21</td> </tr> <tr> <td>规格/型号</td> <td>6X19S+Fi</td> <td>钢丝绳直径</td> <td>24.0</td> </tr> <tr> <td>使用地点</td> <td>焦家矿回收斜井</td> <td>用途</td> <td>提升</td> </tr> </tbody> </table>	样品标签(待检)				送检单位	山东黄金矿业(莱州)有限公司	样品编号	DAJC-7F38556-2023	样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.05.21	规格/型号	6X19S+Fi	钢丝绳直径	24.0	使用地点	焦家矿回收斜井	用途	提升
样品标签(待检)																									
送检单位	山东黄金矿业(莱州)有限公司	样品编号	DAJC-7F38556-2023																						
样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.05.21																						
规格/型号	6X19S+Fi	钢丝绳直径	24.0																						
使用地点	焦家矿回收斜井	用途	提升																						
16	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(望儿山金矿)(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38558-2023	2023-6-1	合格	 <table border="1" data-bbox="1668 1268 2072 1428"> <thead> <tr> <th colspan="4">样品标签(待检)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>送检单位</td> <td>山东黄金矿业(莱州)有限公司</td> <td>样品编号</td> <td>DAJC-7F38558-2023</td> </tr> <tr> <td>样品名称</td> <td>钢丝绳</td> <td>接收日期</td> <td>2023.05.21</td> </tr> <tr> <td>规格/型号</td> <td>6X19S+Fi</td> <td>钢丝绳直径</td> <td>24.0</td> </tr> <tr> <td>使用地点</td> <td>焦家矿回收斜井</td> <td>用途</td> <td>提升</td> </tr> </tbody> </table>	样品标签(待检)				送检单位	山东黄金矿业(莱州)有限公司	样品编号	DAJC-7F38558-2023	样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.05.21	规格/型号	6X19S+Fi	钢丝绳直径	24.0	使用地点	焦家矿回收斜井	用途	提升
样品标签(待检)																									
送检单位	山东黄金矿业(莱州)有限公司	样品编号	DAJC-7F38558-2023																						
样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.05.21																						
规格/型号	6X19S+Fi	钢丝绳直径	24.0																						
使用地点	焦家矿回收斜井	用途	提升																						



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
17	208 西和县中宝矿业有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01044-2023	2023-6-12	综合判定该提升机合格	 <p>经度: 105.379327 纬度: 33.942263 地址: 甘肃省陇南市西和县西和县 时间: 2023-06-12 08:56:48</p> <p>经度: 105.379337 纬度: 33.942180 地址: 甘肃省陇南市西和县西和县 时间: 2023-06-12 08:52:21</p>
18	141 东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01049-2023	2023-6-15	综合判定该提升机合格	 <p>经度: 116.300640 纬度: 36.018960 地址: 山东省泰安市东平县152县道 于庄梁氏大院内 时间: 2023-06-15 14:08:00</p> <p>经度: 116.300663 纬度: 36.018665 地址: 山东省泰安市东平县152县道 黄石村风景区售票处 时间: 2023-06-15 13:53:43</p>
19	141 东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01050-2023	2023-6-17	综合判定该提升机合格	 <p>经度: 116.298155 纬度: 36.020918 地址: 山东省泰安市东平县152县道 泰山庄 时间: 2023-06-17 10:23:48</p> <p>经度: 116.298409 纬度: 36.020532 地址: 山东省泰安市东平县152县道 黄石村风景区售票处 时间: 2023-06-17 10:20:08</p>


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
20	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(金属非金属矿山在用缠绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01052~053-2023	2023-6-19	综合判定该提升机合格	
21	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(金属非金属矿山在用缠绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01054-2023	2023-6-20	综合判定该提升机合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
22	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(金属非金属矿山在用缠绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01055-2023	2023-6-21	综合判定该提升机合格	
23	208 西和县中宝矿业有限公司(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02039~040-2023	2023-6-13	综合判定该提升机合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
24	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02046-2023	2023-6-19	综合判定该提升机合格	
25	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02047-2023	2023-6-21	综合判定该提升机合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
26	177 招远市金宝黄金矿业有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车 7F03)	DAJC-7F03049~050-2023	2023-6-12	综合判定该提升绞车合格	
27	208 西和县中宝矿业有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车 7F03)	DAJC-7F03061-2023	2023-6-10	综合判定该提升绞车合格	
28	208 西和县中宝矿业有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车 7F03)	DAJC-7F03062~065-2023	2023-6-11	综合判定该提升绞车合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
29	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(金属非金属矿山在用提升绞车 7F03)	DAJC-7F03066-2023	2023-6-22	综合判定该提升绞车合格	 
30	177 招远市金宝黄金矿业(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04139~140-2023	2023-6-12	综合判定该防坠器合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
31	208 西和县中宝矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04142~143-2023	2023-6-12	综合判定该防坠器合格	
32	141 东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04158-2023	2023-6-16	综合判定该防坠器合格	
33	177 招远市金宝黄金矿业有限公司(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05124~125-2023	2023-6-12	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
34	208 西和县中宝矿业有限公司(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05126~127-2023	2023-6-12	合格	
35	208 西和县中宝矿业有限公司(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05128~129-2023	2023-6-13	合格	
36	141 东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05130-2023	2023-6-15	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
37	141 东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05131-2023	2023-6-16	合格	
38	177 招远市金宝黄金矿业有限公司(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10258~259-2023	2023-6-12	符合标准要求	
39	208 西和县中宝矿业有限公司(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10261-2023	2023-6-10	符合标准要求	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
40	208 西和县中宝矿业有限公司(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10262~264-2023	2023-6-11	符合标准要求	
41	208 西和县中宝矿业有限公司(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10265~266-2023	2023-6-12	符合标准要求	
42	208 西和县中宝矿业有限公司(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10267~268-2023	2023-6-13	符合标准要求	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
43	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(金属非金属矿山设备设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10303~305-2023	2023-6-19	符合标准要求	
44	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(金属非金属矿山设备设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10306-2023	2023-6-20	符合标准要求	
45	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(金属非金属矿山设备设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10307~308-2023	2023-6-21	符合标准要求	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
46	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(金属非金属矿山设备设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10309-2023	2023-6-22	符合标准要求	
47	281 山东黄金归来庄矿业(金属非金属矿山设备设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10324-2023	2023-6-27	符合标准要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
48	141 东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山设备设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10325~326-2023	2023-6-20	符合标准要求	
49	208 西和县中宝矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11234~238-2023	2023-6-12	综合判定该空气压缩机合格	
50	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11253~255-2023	2023-6-13	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
51	141 东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11256~258-2023	2023-6-20	综合判定该空气压缩机合格	
52	208 西和县中宝矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12089~090-2023	2023-6-11	综合判定该主排水系统合格	
53	208 西和县中宝矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12091-2023	2023-6-13	综合判定该主排水系统合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
54	141 东平县建龙矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12093-2023	2023-6-17	综合判定该主排水系统合格	
55	208 西和县中宝矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13427~432-2023	2023-6-11	综合判定该泵房所检水泵合格	
56	208 西和县中宝矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13433~435-2023	2023-6-13	综合判定该泵房所检水泵合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
57	141 东平县建龙矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13448~450-2023	2023-6-17	综合判定该泵房所检水泵合格	
58	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(高压开关柜7F14)	DAJC-7F142557~2562-2023	2023-6-1	合格	
59	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(高压开关柜7F14)	DAJC-7F142563~2573-2023	2023-6-2	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
60	281 山东黄金归来庄矿业 有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142574~2589-2023	2023-6-4	合格	
61	281 山东黄金归来庄矿业 有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142590~2621-2023	2023-6-5	合格	
62	281 山东黄金归来庄矿业 有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142622~2654-2023	2023-6-1	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
63	144 东平百成矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142737~2775-2023	2023-6-20	合格	
64	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142805~2815-2023	2023-6-14	合格	
65	141 东平县建龙矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142816~2828-2023	2023-6-14	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
66	141 东平县建龙矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142829~2837-2023	2023-6-15	合格	
67	141 东平县建龙矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142838~2842-2023	2023-6-16	合格	
68	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142843-2023	2023-6-23	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
69	141 东平县建龙矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142844~2854-2023	2023-6-16	合格	
70	141 东平县建龙矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142855~2860-2023	2023-6-17	合格	
71	141 东平县建龙矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142874~2890-2023	2023-6-17	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
72	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15763~769-2023	2023-6-1	合格	
73	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15770~771-2023	2023-6-2	合格	
74	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15772~779-2023	2023-6-4	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
75	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15780~781-2023	2023-6-5	合格	
76	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15842-2023	2023-6-14	合格	
77	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15843-2023	2023-6-15	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
78	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15844-2023	2023-6-15	合格	
79	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15845~846-2023	2023-6-16	合格	
80	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15847~851-2023	2023-6-17	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
81	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15852~857-2023	2023-6-14	合格	 
82	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15858~860-2023	2023-6-23	合格	 
83	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15861~863-2023	2023-6-15	合格	 

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
84	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F16916~917-2023	2023-6-2	合格	
85	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F16918~926-2023	2023-6-4	合格	
86	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F16927~930-2023	2023-6-5	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
87	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16961~962-2023	2023-6-1	合格	
88	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F161094~1098-2023	2023-6-14	合格	
89	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F161099~1100-2023	2023-6-15	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
90	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F161101~1109-2023	2023-6-17	合格	
91	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F161110~1112-2023	2023-6-16	合格	
92	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F161113~1114-2023	2023-6-14	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
93	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161115~1123-2023	2023-6-23	合格	
94	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161124~1127-2023	2023-6-14	合格	
95	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用交流电动机7F17)	DAJC-7F17139~143-2023	2023-6-2	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
96	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用交流电动机7F17)	DAJC-7F17144~146-2023	2023-6-4	合格	
97	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用交流电动机7F17)	DAJC-7F17147~154-2023	2023-6-5	合格	
98	208 西和县中宝矿业有限公司(矿用交流电动机7F17)	DAJC-7F17155~157-2023	2023-6-14	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
99	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井(矿用交流电动机 7F17)	DAJC-7F17158~159-2023	2023-6-14	合格	
100	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用交流电动机 7F17)	DAJC-7F17160~161-2023	2023-6-14	合格	
101	191 中煤五建三处纱岭项目部进风井(矿用交流电动机 7F17)	DAJC-7F17162~163-2023	2023-6-18	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
102	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井(金属非金属矿山高压防爆开关 7F18)	DAJC-7F18086~087-2023	2023-6-14	合格	
103	191 中煤五建三处纱岭项目部进风井(金属非金属矿山高压防爆开关 7F18)	DAJC-7F18088~092-2023	2023-6-18	合格	
104	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24066-2023	2023-6-14~17	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
105	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(避雷器 7F22)	DAJC-7F22426~432-2023	2023-6-2	合格	
106	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(避雷器 7F22)	DAJC-7F22433~447-2023	2023-6-5	合格	
107	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(避雷器 7F22)	DAJC-7F22448~469-2023	2023-6-1	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
108	141 东平县建龙矿业有限公司(避雷器 7F22)	DAJC-7F22484~497-2023	2023-6-17	合格	
109	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井(避雷器 7F22)	DAJC-7F22498~507-2023	2023-6-14	合格	
110	221 青岛金星矿业股份有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23153~154-2023	2023-6-22	所检试件合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
111	208 西和县中宝矿业有限公司(矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32162~164-2023	2023-6-14	合格	 
112	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32165~170-2023	2023-6-27	合格	 
113	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(架线式电机车 7F33)	DAJC-7F33010~011-2023	2023-6-22	符合标准要求	 


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
114	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山在用矿用电梯 7F59)	DAJC-7F59005-2023	2023-6-13	合格	
115	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61192-2023	2023-6-16	符合 MT/T970-2005 要求	
116	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61193~196-2023	2023-6-15	符合 MT/T970-2005 要求	 <p data-bbox="1556 1292 2163 1377"> 经理: 119939644 传真: 3739001 地址: 山东省烟台市莱州市永福路山东黄金博物馆 时间: 2023-06-15 14:40:04 </p> <p data-bbox="1870 1292 2163 1377"> 经理: 1199310540 传真: 37359451 地址: 山东省烟台市莱州市永福路山东黄金博物馆 时间: 2023-06-15 14:40:05 </p>




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
117	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61197~200-2023	2023-6-16	符合 MT/T970-2005 要求	
118	208 西和县中宝矿业有限公司(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61201~204-2023	2023-6-13	符合 MT/T970-2005 要求	
119	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61205-2023	2023-6-19	符合 MT/T970-2005 要求	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
120	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61206~207-2023	2023-6-21	符合 MT/T970-2005 要求	
121	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69124~139-2023	2023-6-11	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
122	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿山无轨运人车辆 7F75)	DAJC-7F75033~050-2023	2023-6-1	合格	 <p>经纬: 120.145674 纬度: 37.430937 地址: 山东省烟台市莱州市228100新城金矿 新城金矿办公室 时间: 2023-06-01 10:28:00</p> <p>经纬: 120.145672 纬度: 37.430938 地址: 山东省烟台市莱州市228100新城金矿 新城金矿办公室 时间: 2023-06-01</p>
123	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿山无轨运人车辆 7F75)	DAJC-7F75052~053-2023	2023-6-1	合格	 <p>经纬: 120.145691 纬度: 37.430885 地址: 山东省烟台市莱州市228100新城金矿 新城金矿办公室 时间: 2023-06-01 10:28:10</p> <p>经纬: 120.145692 纬度: 37.430890 地址: 山东省烟台市莱州市228100新城金矿 新城金矿办公室 时间: 2023-06-01 10:28:40</p>


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
124	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿山无轨运人车辆 7F75)	DAJC-7F75077-2023	2023-6-1	合格	
125	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿山无轨运人车辆 7F75)	DAJC-7F75079~080-2023	2023-6-1	合格	
126	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿山无轨运人车辆 7F75)	DAJC-7F75087~091-2023	2023-6-11	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
127	121 山东安顺工矿设备制造有限公司(莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司)(矿用窄轨车辆连接插销 7F35)	DAJC-7F35013-2023	2023-6-17	合格	
128	121 山东安顺工矿设备制造有限公司(莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司)(矿用窄轨车辆连接插销 7F35)	DAJC-7F36012-2023	2023-6-17	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
129	170 山东金莱矿业有限公司(矿用阻燃电缆 7F37)	DAJC-7F37032-2023	2023-6-28	合格	
130	170 山东金莱矿业有限公司(矿用阻燃电缆 7F37)	DAJC-7F37033-2023	2023-6-28	合格	
131	170 山东金莱矿业有限公司(矿用阻燃电缆 7F37)	DAJC-7F37034-2023	2023-6-28	合格	
132	170 山东金莱矿业有限公司(矿用阻燃电缆 7F37)	DAJC-7F37035-2023	2023-6-28	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
133	170 山东金莱矿业有限公司(矿用阻燃电缆 7F37)	DAJC-7F37036-2023	2023-6-28	合格	
134	170 山东金莱矿业有限公司(矿用阻燃电缆 7F37)	DAJC-7F37037-2023	2023-6-30	合格	
135	170 山东金莱矿业有限公司(矿用阻燃电缆 7F37)	DAJC-7F37038-2023	2023-6-30	合格	
136	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38475-2023	2023-6-4	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
137	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38476-2023	2023-6-5	合格	
138	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38527-2023	2023-6-1	合格	
139	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38528-2023	2023-6-2	合格	
140	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38529-2023	2023-6-2	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
141	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38530-2023	2023-6-2	合格	
142	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38531-2023	2023-6-3	合格	
143	146 东平金牛矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38552-2023	2023-6-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
144	165 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38553-2023	2023-6-7	合格	
145	165 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38554-2023	2023-6-8	合格	
146	149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38560-2023	2023-6-4	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
147	269 莱钢集团矿山建设有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38561-2023	2023-6-6	合格	
148	143 山东东平宏达矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38562-2023	2023-6-10	合格	
149	143 山东东平宏达矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38563-2023	2023-6-10	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
150	143 山东东平宏达矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38564-2023	2023-6-11	合格	
151	143 山东东平宏达矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38565-2023	2023-6-12	合格	
152	383 中国华冶科工集团有限公司邯郸马万水分公司金山店项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38566-2023	2023-6-5	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
153	383 中国华冶科工集团有限公司邯郸马万水分公司金山店项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38567-2023	2023-6-6	合格	
154	中煤五建三处纱岭项目部副井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38568-2023	2023-6-6	合格	
155	中煤五建三处纱岭项目部副井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38569-2023	2023-6-7	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
156	中煤五建三处纱岭项目部副井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38570-2023	2023-6-8	合格	
157	中煤五建三处纱岭项目部副井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38571-2023	2023-6-9	合格	
158	152 山东天承矿业有限公司红布分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38580-2023	2023-6-7	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
159	152 山东天承矿业有限公司红布分矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38581-2023	2023-6-8	合格	
160	152 山东天承矿业有限公司红布分矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38582-2023	2023-6-9	合格	
161	384 中国华冶科工集团有限公司邯郸马万水分公司瓮安项目部(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38583-2023	2023-6-11	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
162	384 中国华冶科工集团有限公司邯郸马万水分公司瓮安项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38584-2023	2023-6-12	合格	
163	384 中国华冶科工集团有限公司邯郸马万水分公司瓮安项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38585-2023	2023-6-13	合格	
164	西和县尖崖沟矿业发展有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38592-2023	2023-6-13	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
165	西和县尖崖沟矿业发展有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38593-2023	2023-6-13	合格	
166	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38594-2023	2023-6-18	合格	
167	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38595-2023	2023-6-22	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
168	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38596-2023	2023-6-23	合格	
169	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38597-2023	2023-6-24	合格	
170	新城金矿采掘2组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38614-2023	2023-6-14	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
171	208 西和县中宝矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38615-2023	2023-6-14	合格	
172	208 西和县中宝矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38616-2023	2023-6-15	合格	
173	208 西和县中宝矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38617-2023	2023-6-15	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料																				
174	208 西和县中宝矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38618-2023	2023-6-16	合格	 <table border="1" data-bbox="1668 438 2105 590"> <thead> <tr> <th colspan="4">样品标示签(待检)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>送检单位</td> <td>西和县中宝矿业有限公司</td> <td>样品编号</td> <td>DAJC-7F38618-2023</td> </tr> <tr> <td>样品名称</td> <td>钢丝绳</td> <td>接收日期</td> <td>2023.06.12</td> </tr> <tr> <td>规格/型号</td> <td>34×7+FC</td> <td>钢丝绳直径</td> <td>40.0</td> </tr> <tr> <td>使用地点</td> <td>小东沟主井尾绳</td> <td>用途</td> <td>平衡绳</td> </tr> </tbody> </table>	样品标示签(待检)				送检单位	西和县中宝矿业有限公司	样品编号	DAJC-7F38618-2023	样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.06.12	规格/型号	34×7+FC	钢丝绳直径	40.0	使用地点	小东沟主井尾绳	用途	平衡绳
样品标示签(待检)																									
送检单位	西和县中宝矿业有限公司	样品编号	DAJC-7F38618-2023																						
样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.06.12																						
规格/型号	34×7+FC	钢丝绳直径	40.0																						
使用地点	小东沟主井尾绳	用途	平衡绳																						
175	208 西和县中宝矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38619-2023	2023-6-17	合格	 <table border="1" data-bbox="1624 869 2060 1013"> <thead> <tr> <th colspan="4">样品标示签(待检)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>送检单位</td> <td>西和县中宝矿业有限公司</td> <td>样品编号</td> <td>DAJC-7F38619-2023</td> </tr> <tr> <td>样品名称</td> <td>钢丝绳</td> <td>接收日期</td> <td>2023.06.12</td> </tr> <tr> <td>规格/型号</td> <td>34×7+FC</td> <td>钢丝绳直径</td> <td>40.0</td> </tr> <tr> <td>使用地点</td> <td>小东沟主井尾绳</td> <td>用途</td> <td>平衡绳</td> </tr> </tbody> </table>	样品标示签(待检)				送检单位	西和县中宝矿业有限公司	样品编号	DAJC-7F38619-2023	样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.06.12	规格/型号	34×7+FC	钢丝绳直径	40.0	使用地点	小东沟主井尾绳	用途	平衡绳
样品标示签(待检)																									
送检单位	西和县中宝矿业有限公司	样品编号	DAJC-7F38619-2023																						
样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.06.12																						
规格/型号	34×7+FC	钢丝绳直径	40.0																						
使用地点	小东沟主井尾绳	用途	平衡绳																						
176	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38620-2023	2023-6-19	合格	 <table border="1" data-bbox="1657 1252 2105 1396"> <thead> <tr> <th colspan="4">样品标示签(待检)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>送检单位</td> <td>青岛金星矿业股份有限公司</td> <td>样品编号</td> <td>DAJC-7F38620-2023</td> </tr> <tr> <td>样品名称</td> <td>钢丝绳</td> <td>接收日期</td> <td>2023.06.15</td> </tr> <tr> <td>规格/型号</td> <td>6V×19+FC</td> <td>钢丝绳直径</td> <td>21.0</td> </tr> <tr> <td>使用地点</td> <td>12-1 盲井副绳</td> <td>用途</td> <td>悬挂平衡绳</td> </tr> </tbody> </table>	样品标示签(待检)				送检单位	青岛金星矿业股份有限公司	样品编号	DAJC-7F38620-2023	样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.06.15	规格/型号	6V×19+FC	钢丝绳直径	21.0	使用地点	12-1 盲井副绳	用途	悬挂平衡绳
样品标示签(待检)																									
送检单位	青岛金星矿业股份有限公司	样品编号	DAJC-7F38620-2023																						
样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.06.15																						
规格/型号	6V×19+FC	钢丝绳直径	21.0																						
使用地点	12-1 盲井副绳	用途	悬挂平衡绳																						


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
177	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38621-2023	2023-6-25	不合格	
178	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38622-2023	2023-6-27	合格	
179	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38623-2023	2023-6-28	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
180	新城金矿采掘2组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38624-2023	2023-6-29	合格	
181	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿主井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38625-2023	2023-6-21	合格	
182	新城金矿采掘2组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38626-2023	2023-6-19	所检样品不合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料																
183	新城金矿采掘2组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38627-2023	2023-6-20	合格	 <p>样品标示签(特检)</p> <table border="1"> <tr> <td>送检单位</td> <td>新城金矿采掘2组</td> <td>样品编号</td> <td>DAJC-7F38627-2023</td> </tr> <tr> <td>样品名称</td> <td>钢丝绳</td> <td>接收日期</td> <td>2023.06.20</td> </tr> <tr> <td>规格/型号</td> <td>18X7F38</td> <td>钢丝绳直径</td> <td>96.0</td> </tr> <tr> <td>使用地点</td> <td>新城二矿副井</td> <td>用途</td> <td>提升</td> </tr> </table>	送检单位	新城金矿采掘2组	样品编号	DAJC-7F38627-2023	样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.06.20	规格/型号	18X7F38	钢丝绳直径	96.0	使用地点	新城二矿副井	用途	提升
送检单位	新城金矿采掘2组	样品编号	DAJC-7F38627-2023																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.06.20																		
规格/型号	18X7F38	钢丝绳直径	96.0																		
使用地点	新城二矿副井	用途	提升																		
184	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38628-2023	2023-6-24	合格	 <p>样品标示签(特检)</p> <table border="1"> <tr> <td>送检单位</td> <td>山东金创股份有限公司</td> <td>样品编号</td> <td>DAJC-7F38628-2023</td> </tr> <tr> <td>样品名称</td> <td>钢丝绳</td> <td>接收日期</td> <td>2023.06.20</td> </tr> <tr> <td>规格/型号</td> <td>6V X 19 F 1F</td> <td>钢丝绳直径</td> <td>24.5</td> </tr> <tr> <td>使用地点</td> <td>初选318二期副井</td> <td>用途</td> <td>提升</td> </tr> </table>	送检单位	山东金创股份有限公司	样品编号	DAJC-7F38628-2023	样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.06.20	规格/型号	6V X 19 F 1F	钢丝绳直径	24.5	使用地点	初选318二期副井	用途	提升
送检单位	山东金创股份有限公司	样品编号	DAJC-7F38628-2023																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.06.20																		
规格/型号	6V X 19 F 1F	钢丝绳直径	24.5																		
使用地点	初选318二期副井	用途	提升																		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料																
185	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38629-2023	2023-6-21	合格	 <p>Photograph showing a sample of 7F38 mining steel wire rope. A label is attached to the rope, containing the following information:</p> <table border="1"> <tr><td>送检单位</td><td colspan="3">新城金矿采掘 2 组</td></tr> <tr><td>样品名称</td><td>矿用钢丝绳</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F38629-2023</td></tr> <tr><td>规格/型号</td><td>7F38</td><td>接收日期</td><td>2023.06.20</td></tr> <tr><td>使用地点</td><td>副井副提</td><td>检测地点</td><td>副井副提</td></tr> </table>	送检单位	新城金矿采掘 2 组			样品名称	矿用钢丝绳	样品编号	DAJC-7F38629-2023	规格/型号	7F38	接收日期	2023.06.20	使用地点	副井副提	检测地点	副井副提
送检单位	新城金矿采掘 2 组																				
样品名称	矿用钢丝绳	样品编号	DAJC-7F38629-2023																		
规格/型号	7F38	接收日期	2023.06.20																		
使用地点	副井副提	检测地点	副井副提																		
186	150 金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38630-2023	2023-6-28	合格	 <p>Photograph showing a sample of 7F38 mining steel wire rope. A label is attached to the rope, containing the following information:</p> <table border="1"> <tr><td>送检单位</td><td colspan="3">150 金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部</td></tr> <tr><td>样品名称</td><td>矿用钢丝绳</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F38630-2023</td></tr> <tr><td>规格/型号</td><td>7F38</td><td>接收日期</td><td>2023.06.23</td></tr> <tr><td>使用地点</td><td>副井副提</td><td>检测地点</td><td>副井副提</td></tr> </table>	送检单位	150 金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部			样品名称	矿用钢丝绳	样品编号	DAJC-7F38630-2023	规格/型号	7F38	接收日期	2023.06.23	使用地点	副井副提	检测地点	副井副提
送检单位	150 金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部																				
样品名称	矿用钢丝绳	样品编号	DAJC-7F38630-2023																		
规格/型号	7F38	接收日期	2023.06.23																		
使用地点	副井副提	检测地点	副井副提																		
187	150 金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38631-2023	2023-6-28	合格	 <p>Photograph showing a sample of 7F38 mining steel wire rope. A label is attached to the rope, containing the following information:</p> <table border="1"> <tr><td>送检单位</td><td colspan="3">150 金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部</td></tr> <tr><td>样品名称</td><td>矿用钢丝绳</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F38631-2023</td></tr> <tr><td>规格/型号</td><td>7F38</td><td>接收日期</td><td>2023.06.23</td></tr> <tr><td>使用地点</td><td>副井副提</td><td>检测地点</td><td>副井副提</td></tr> </table>	送检单位	150 金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部			样品名称	矿用钢丝绳	样品编号	DAJC-7F38631-2023	规格/型号	7F38	接收日期	2023.06.23	使用地点	副井副提	检测地点	副井副提
送检单位	150 金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部																				
样品名称	矿用钢丝绳	样品编号	DAJC-7F38631-2023																		
规格/型号	7F38	接收日期	2023.06.23																		
使用地点	副井副提	检测地点	副井副提																		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
188	143 山东东平宏达矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38652-2023	2023-6-30	合格	
189	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38654-2023	2023-6-29	合格	
190	山东鑫象矿业有限公司(矿用电力变压器(绝缘油)7F46)	DAJC-7F46079~080-2023	2023-6-8	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
191	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用电力变压器(绝缘油)7F46)	DAJC-7F46081~087-2023	2023-6-16	合格	
192	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用电力变压器(绝缘油)7F46)	DAJC-7F46088~093-2023	2023-6-21	合格	
193	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用电力变压器(绝缘油)7F46)	DAJC-7F46094~098-2023	2023-6-22	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
194	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿主井(金属非金属矿山固定式空气压缩机(空气压缩机油)7F47)	DAJC-7F47222~224-2023	2023-6-3	合格	
195	山东鑫象矿业有限公司(金属非金属矿山移动式空气压缩机(空气压缩机油)7F47)	DAJC-7F47238~239-2023	2023-6-8	合格	
196	208 西和县中宝矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机(空气压缩机油)7F47)	DAJC-7F47240~246-2023	2023-6-11	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
197	208 西和县中宝矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机(空气压缩机油)7F47)	DAJC-7F47247~252-2023	2023-6-12	合格	
198	208 西和县中宝矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机(空气压缩机油)7F47)	DAJC-7F47253~255-2023	2023-6-13	合格	
199	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山固定式空气压缩机(空气压缩机油)7F47)	DAJC-7F47256~258-2023	2023-6-13	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
200	141 东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机(空气压缩机油)7F47)	DAJC-7F47259~261-2023	2023-6-21	合格	
201	152 山东天承矿业有限公司红布分矿(金属非金属矿山在用缠绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01057-2023	2023-6-27	综合判定该提升机合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
202	152 山东天承矿业有限公司红布分矿(金属非金属矿山在用提升绞车 7F03)	DAJC-7F03067~068-2023	2023-6-27	综合判定该提升绞车合格	
203	152 山东天承矿业有限公司红布分矿(金属非金属矿山在用提升绞车 7F03)	DAJC-7F03069-2023	2023-6-28	综合判定该提升绞车合格	
204	152 山东天承矿业有限公司红布分矿(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04161~162-2023	2023-6-27	综合判定该防坠器合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
205	165 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑分矿(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05135-2023	2023-6-30	合格	
206	148 金诚信矿业管理股份有限公司金城项目部(金属非金属矿山设备设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10327~329-2023	2023-6-25	符合标准要求	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
207	152 山东天承矿业有限公司红布分矿(金属非金属矿山设备设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10330~332-2023	2023-6-27	符合标准要求	
208	152 山东天承矿业有限公司红布分矿(金属非金属矿山设备设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10333-2023	2023-6-28	符合标准要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
209	170 山东金莱矿业有限公司(金属非金属矿山设备设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10334-2023	2023-6-30	符合标准要求	 
210	208 西和县中宝矿业有限公司(金属非金属矿山在用固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11239~241-2023	2023-6-13	综合判定该空气压缩机合格	 
211	208 西和县中宝矿业有限公司(金属非金属矿山在用固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11242~243-2023	2023-6-10	综合判定该空气压缩机合格	 



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
212	208 西和县中宝矿业有限公司(金属非金属矿山在用固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11244~245-2023	2023-6-12	综合判定该空气压缩机合格	
213	208 西和县中宝矿业有限公司(金属非金属矿山在用固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11246~249-2023	2023-6-10	综合判定该空气压缩机合格	
214	148 金诚信矿业管理股份有限公司金城项目部(金属非金属矿山在用固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11302~303-2023	2023-6-25	综合判定该空气压缩机合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
215	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山矿区(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12095-2023	2023-6-26	综合判定该主排水系统合格	
216	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13453-2023	2023-6-26	综合判定该泵房所检水泵合格	
217	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山矿区(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13456~459-2023	2023-6-26	综合判定该泵房所检水泵合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
218	170 山东金莱矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142906~2910-2023	2023-6-23	合格	
219	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142944~2946-2023	2023-6-24	合格	
220	170 山东金莱矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F161131~1132-2023	2023-6-23	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
221	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F161133~1134-2023	2023-6-24	合格	
222	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F161139-2023	2023-6-24	合格	
223	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F161140~1145-2023	2023-6-24	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
224	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F161146~1147-2023	2023-6-25	合格	
225	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23157-2023	2023-6-30	所检试件合格	
226	170 山东金莱矿业有限公司(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24069-2023	2023-6-23	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
227	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24070-2023	2023-6-24	合格	
228	陕西耀杰建设集团有限公司驻焦家金矿寺庄项目部S1(地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69165~166-2023	2023-6-29	合格	
229	148 金诚信矿业管理股份有限公司金城项目部(金属非金属矿山固定式空气压缩机(空气压缩机油)7F47)	DAJC-7F47269~270-2023	2023-6-26	合格	