






序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F01066~067-2024	2024-10-9	综合判定该提升机合格	
2	192 中煤五建三处纱岭项目部主井	DAJC-7F01068-2024	2024-10-12	合格	
3	177 招远市金宝黄金矿业有限公司	DAJC-7F02081-2024	2024-10-6	综合判定该提升机合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
4	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山矿区	DAJC-7F04137~138-2024	2024-10-8	综合判定该防坠器合格	
5	177 招远市金宝黄金矿业有限公司	DAJC-7F05151-2024	2024-10-6	合格	
6	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山矿区	DAJC-7F05152~153-2024	2024-10-8	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
7	177 招远市金宝黄金矿业有限公司	DAJC-7F10460-2024	2024-10-6	符合标准要求	
8	150 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部	DAJC-7F10461~463-2024	2024-10-7	符合标准要求	
9	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F10464~465-2024	2024-10-9	符合标准要求	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
10	192 中煤五建三处纱岭项目 部主井	DAJC-7F10466~470-2024	2024-10-12	判定合格	
11	155 山东黄金矿业(莱州) 有限公司焦家金矿	DAJC-7F145404~5416-2024	2024-10-9	合格	
12	155 山东黄金矿业(莱州) 有限公司焦家金矿	DAJC-7F145417~5433-2024	2024-10-10	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
13	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿	DAJC-7F151451~1454-2024	2024-10-10	合格	 经度: 120.131289 纬度: 37.403245 地址: 山东烟台莱州市220 招远焦家金矿主采区 时间: 2024-10-10 14:06:10  经度: 120.131306 纬度: 37.403256 地址: 山东烟台莱州市220 招远焦家金矿主采区 时间: 2024-10-10 14:06:10
14	177 招远市金宝黄金矿业有限公司	DAJC-7F23351-2024	2024-10-6	合格	 经度: 120.256551 纬度: 37.346875 地址: 山东省烟台市招远市 招远市金宝黄金矿业公司 时间: 2024-10-06 07:50:26  经度: 120.256551 纬度: 37.346875 地址: 山东省烟台市招远市 招远市金宝黄金矿业公司 时间: 2024-10-06 07:50:26
15	150 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部	DAJC-7F23353-2024	2024-10-7	合格	 经度: 120.720643 纬度: 37.382289 地址: 山东烟台莱州市莱州城村 时间: 2024-10-07 09:04:12  经度: 120.720643 纬度: 37.382289 地址: 山东烟台莱州市莱州城村 时间: 2024-10-07 09:04:12

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
16	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F01069-2024	2024-10-11	综合判定该提升机合格	 经纬: 117.790392 海拔: 308.70765 地址: 山东省烟台市莱州市莱州527路 山东黄金归来庄矿业有限公司 时间: 2024-10-11 09:27:28  经纬: 117.790392 海拔: 308.70765 地址: 山东省烟台市莱州市莱州527路 山东黄金归来庄矿业有限公司 时间: 2024-10-11 09:32:14
17	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F01070-2024	2024-10-18	综合判定该提升机合格	 经纬: 119.047729 海拔: 37.357036 地址: 山东省烟台市莱州市莱州205号新立村 时间: 2024-10-18 13:27:19  经纬: 119.047629 海拔: 37.357032 地址: 山东省烟台市莱州市莱州205号新立村 时间: 2024-10-18 13:28:49
18	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F01071~072-2024	2024-10-18	合格	 经纬: 119.047729 海拔: 37.357036 地址: 山东省烟台市莱州市莱州205号新立村 时间: 2024-10-18 13:27:19  经纬: 119.047629 海拔: 37.357032 地址: 山东省烟台市莱州市莱州205号新立村 时间: 2024-10-18 13:28:49

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
19	280 山东黄金矿业(沂南)有限公司	DAJC-7F02089-2024	2024-10-24	综合判定该提升机合格	 设备：116.309831 时间：2024-10-24 14:33:17 地点：山东省临沂市沂南县幸福街道办事处社区居委会 备注：2024-10-24 14:33:17 设备：116.403222 时间：2024-10-24 14:33:17 地点：山东省临沂市沂南县幸福街道办事处社区居委会 备注：2024-10-24 14:33:17
20	280 山东黄金矿业(沂南)有限公司	DAJC-7F02090~091-2024	2024-10-25	综合判定该提升机合格	 设备：116.309831 时间：2024-10-25 14:33:17 地点：山东省临沂市沂南县幸福街道办事处社区居委会 备注：2024-10-25 14:33:17 设备：116.403222 时间：2024-10-25 14:33:17 地点：山东省临沂市沂南县幸福街道办事处社区居委会 备注：2024-10-25 14:33:17
21	281 山东黄金归来庄矿业	DAJC-7F03071-2024	2024-10-11	综合判定该提升绞车合格	 设备：正在使用中 时间：2024-10-11 11:16:22:50 地点：正在使用中 备注：2024-10-11 11:16:22:50 设备：正在使用中 时间：2024-10-11 11:16:22:50 地点：正在使用中 备注：2024-10-11 11:16:22:50

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
22	141 东平县建龙矿业有限公司	DAJC-7F03072-2024	2024-10-15	综合判定该提升绞车合格	
23	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F03073-2024	2024-10-23	综合判定该提升绞车合格	
24	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F04141-2024	2024-10-11	综合判定该防坠器合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
25	221 青岛金星矿业股份有限公司	DAJC-7F04142~143-2024	2024-10-16	合格	 经纬: 120.2160975 高度: 57074446 地址: 山东省青岛市平度市店子镇金山 时间: 2024-10-16 15:27:41 经纬: 120.2160975 高度: 57074446 地址: 山东省青岛市平度市店子镇金山 时间: 2024-10-16 15:27:41
26	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F04144~146-2024	2024-10-17	合格	 经纬: 120.348037 高度: 57462463 地址: 山东省烟台市莱州市莱州镇莱州路100号 时间: 2024-10-17 10:00:41 经纬: 120.348037 高度: 57462463 地址: 山东省烟台市莱州市莱州镇莱州路100号 时间: 2024-10-17 10:00:41
27	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F04147-2024	2024-10-23	合格	 经纬: 120.348037 高度: 57462463 地址: 山东省烟台市莱州市莱州镇莱州路100号 时间: 2024-10-23 10:00:41 经纬: 120.348037 高度: 57462463 地址: 山东省烟台市莱州市莱州镇莱州路100号 时间: 2024-10-23 10:00:41

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
28	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F04148~152-2024	2024-10-23	合格	
29	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F04153-2024	2024-10-23	综合判定该防坠器合格	
30	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F04154~157-2024	2024-10-23	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
31	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F04158-2024	2024-10-23	综合判定该防坠器合格	
32	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F05158-2024	2024-10-11	合格	
33	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F05159-2024	2024-10-18	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
34	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F05160~161-2024	2024-10-23	合格	 经度: 120.945778 纬度: 37.57367 地址: 山东省临沂市兰山区太平 路011111号 时间: 2024-10-23 09:59:09 经度: 120.945088 纬度: 37.57367 地址: 山东省临沂市兰山区太平 路011111号 时间: 2024-10-23 09:59:09
35	280 山东黄金矿业(沂南)有限公司	DAJC-7F05162~164-2024	2024-10-24	合格	 经度: 118.405693 纬度: 35.592370 地址: 山东省临沂市沂南县金场社区村民 委员会 时间: 2024-10-24 17:09:49 经度: 118.405748 纬度: 35.592386 地址: 山东省临沂市沂南县金场社区村民 委员会 时间: 2024-10-24 17:10:17

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
36	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F10476-2024	2024-10-11	符合标准要求	
37	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F10477~480-2024	2024-10-18	符合标准要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
38	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F10481-2024	2024-10-23	符合标准要求	 左侧: 121641604 海拔: 37112029 坐标: 山东省威海市乳山市山东金洲矿业集团有 限公司 时间: 2024-10-23 10:42:15 右侧: 121641703 海拔: 37112032 坐标: 山东省威海市乳山市山东金洲矿业集团有 限公司 时间: 2024-10-23 10:42:29
39	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F10482~483-2024	2024-10-23	符合标准要求	 左侧: 120963825 海拔: 37554306 坐标: 山东省乳山市山东金创股份有 限公司 时间: 2024-10-23 09:20:17 右侧: 120963911 海拔: 37555265 坐标: 山东省乳山市山东金创股份有 限公司 时间: 2024-10-23 09:21:04
40	280 山东黄金矿业(沂南)有限公司	DAJC-7F10484~485-2024	2024-10-25	符合标准要求	 左侧: 118381896 海拔: 46064153 坐标: 山东省临沂市沂南县山东黄金矿业(沂南) 有限公司 时间: 2024-10-25 10:53:22 右侧: 118381912 海拔: 46064153 坐标: 山东省临沂市沂南县山东黄金矿业(沂南) 有限公司 时间: 2024-10-25 10:53:22



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
41	280 山东黄金矿业(沂南)有限公司	DAJC-7F10486-2024	2024-10-24	符合标准要求	
42	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区东山矿段	DAJC-7F13537-2024	2024-10-02	综合判定该泵房所检水泵合格	
43	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F145484~5492-2024	2024-10-21	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
44	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F151508~1511-2024	2024-10-21	合格	
45	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F162301~2303-2024	2024-10-21	合格	
46	莱州汇金矿业投资有限公司	DAJC-7F162320~2321-2024	2024-10-22	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
47	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F162322~2324-2024	2024-10-23	合格	
48	132 泰安市泰山矿产资源开发投资有限公司	DAJC-7F23356-2024	2024-10-11	合格	
49	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F23359-2024	2024-10-15	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
50	东平顺康沙石销售有限公司	DAJC-7F23360~361-2024	2024-10-15	合格	
51	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F23366~367-2024	2024-10-19	合格	
52	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F23368~369-2024	2024-10-20	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
53	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F23422-2024	2024-10-23	合格	
54	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F24191-2024	2024-10-21	合格	
55	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F31150~151-2024	2024-10-06	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
56	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F34031~033-2024	2024-10-06	合格	
57	138 东平县昌隆石料开发有限公司	DAJC-7F50036-2024	2024-10-15	综合判定该空气压缩机合格	
58	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿	DAJC-7F61497-2024	2024-10-11	符合 MT/T970-2005 要求	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
59	221 青岛金星矿业股份有限公司	DAJC-7F61498~499-2024	2024-10-16	符合 MT/T970-2005 要求	 经纬: 120.214306 纬度: 37.007802 地址: 山东省青岛市平度市南村 勘察队: 时间: 2024-10-16 12:37:58  经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 正在获取中 勘察队: 时间: 2024-10-16 12:38:55
60	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司	DAJC-7F61505-2024	2024-10-22	符合 MT/T970-2005 要求	 经纬: 119.086784 纬度: 35.855364 地址: 山东省日照市五莲县高家庄 勘察队: 时间: 2024-10-22 12:16:30  经纬: 119.086789 纬度: 35.855364 地址: 山东省日照市五莲县高家庄 勘察队: 时间: 2024-10-22 12:16:55
61	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F61526~528-2024	2024-10-24	符合 MT/T970-2005 要求	 经纬: 119.086784 纬度: 35.855364 地址: 山东省日照市五莲县高家庄 勘察队: 时间: 2024-10-24 乳山市金华矿业有限公司  经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 正在获取中 勘察队: 时间: 2024-10-24乳山市金华矿业有限公司

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
62	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F61529~530-2024	2024-10-24	符合 MT/T970-2005 要求	 经纬: 121.656739 纬度: 37.113746 地址: 山东省威海市乳山市 200省道(乳山立交) 时间: 2024-10-24 09:17:55  经纬: 121.656739 纬度: 37.113746 地址: 山东省威海市乳山市 200省道(乳山立交) 时间: 2024-10-24 09:47:13
63	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F69408~409-2024	2024-10-06	合格	 经纬: 117.797627 纬度: 35.376380 地址: 山东省济宁市平陆县327 国道黄金归来庄矿业有限公司 时间: 2024-10-06 15:55:00  经纬: 117.797250 纬度: 35.376131 地址: 山东省济宁市平陆县327 国道黄金归来庄矿业有限公司 时间: 2024-10-06 15:55:16
64	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F75384~393-2024	2024-10-06	合格	 经纬: 117.797627 纬度: 35.376380 地址: 山东省济宁市平陆县327 国道黄金归来庄矿业有限公司 时间: 2024-10-06 15:55:00  经纬: 117.797250 纬度: 35.376131 地址: 山东省济宁市平陆县327 国道黄金归来庄矿业有限公司 时间: 2024-10-06 15:55:16



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
65	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F94044~045-2024	2024-10-12	合格	
66	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部	DAJC-7F38902-2024	2024-10-1	合格	
67	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风矿区	DAJC-7F38918-2024	2024-10-11	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
68	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风矿区	DAJC-7F38919-2024	2024-10-12	合格	
69	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风矿区	DAJC-7F38920-2024	2024-10-13	合格	
70	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风矿区	DAJC-7F38921-2024	2024-10-14	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
71	149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部	DAJC-7F38922-2024	2024-10-7	合格	
72	149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部	DAJC-7F38923-2024	2024-10-8	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
73	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F35023-2024	2024/10/12	合格	
74	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F36026-2024	2024/10/12	合格	
75	149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部	DAJC-7F37037-2024	2024/10/13	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
76	莱州汇金矿业投资有限公司	DAJC-7F37039-2024	2024/10/27	合格	
77	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F38924-2024	2024/10/9	合格	
78	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F38925-2024	2024/10/9	合格	
79	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F38926-2024	2024/10/10	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
80	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F38927-2024	2024/10/10	合格	
81	149 金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司	DAJC-7F38928-2024	2024/10/10	合格	
82	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F38935-2024	2024/10/11	合格	
83	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F38936-2024	2024/10/12	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
84	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F38937-2024	2024/10/15	合格	
85	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F38938-2024	2024/10/15	合格	
86	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F38939-2024	2024/10/16	合格	
87	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F38940-2024	2024/10/16	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
88	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F38941-2024	2024/10/17	合格	
89	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F38942-2024	2024/10/17	合格	
90	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F38943-2024	2024/10/18	合格	
91	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F38944-2024	2024/10/18	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
92	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F38945-2024	2024-10-13	合格	
93	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F38946-2024	2024-10-14	合格	
94	221 青岛金星矿业股份有限公司	DAJC-7F38947-2024	2024/10/15	合格	
95	221 青岛金星矿业股份有限公司	DAJC-7F38948-2024	2024/10/17	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
96	221 青岛金星矿业股份有限公司	DAJC-7F38949-2024	2024/10/18	合格	
97	221 青岛金星矿业股份有限公司	DAJC-7F38950-2024	2024/10/19	合格	
98	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风矿区	DAJC-7F38953-2024	2024/10/19	合格	
99	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风矿区	DAJC-7F38954-2024	2024/10/20	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料																				
100	170 山东金莱矿业有限公司	DAJC-7F38955-2024	2024/10/20	合格	<table><tr><th colspan="4">样品标示签(待检)</th></tr><tr><td>送检单位</td><td>山东金莱矿业有限公司</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7 F38 955 -2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2024.10.16</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18×7+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>40.0mm</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>2 号主井</td><td>用 途</td><td>平衡绳</td></tr></table>	样品标示签(待检)				送检单位	山东金莱矿业有限公司	样品编号	DAJC-7 F38 955 -2024	样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.10.16	规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	40.0mm	使用地点	2 号主井	用 途	平衡绳
样品标示签(待检)																									
送检单位	山东金莱矿业有限公司	样品编号	DAJC-7 F38 955 -2024																						
样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.10.16																						
规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	40.0mm																						
使用地点	2 号主井	用 途	平衡绳																						
101	170 山东金莱矿业有限公司	DAJC-7F38956-2024	2024/10/19	合格	<table><tr><th colspan="4">样品标示签(待检)</th></tr><tr><td>送检单位</td><td>山东金莱矿业有限公司</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7 F38 956 -2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2024.10.16</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18×7+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>40.0mm</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>2 号主井</td><td>用 途</td><td>平衡绳</td></tr></table>	样品标示签(待检)				送检单位	山东金莱矿业有限公司	样品编号	DAJC-7 F38 956 -2024	样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.10.16	规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	40.0mm	使用地点	2 号主井	用 途	平衡绳
样品标示签(待检)																									
送检单位	山东金莱矿业有限公司	样品编号	DAJC-7 F38 956 -2024																						
样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.10.16																						
规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	40.0mm																						
使用地点	2 号主井	用 途	平衡绳																						
102	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F38957-2024	2024/10/20	合格	<table><tr><th colspan="4">样品标示签(待检)</th></tr><tr><td>送检单位</td><td>山东黄金矿业股份有限公司新城金矿</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7 F38 957 -2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2024.10.16</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>6×19S+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>20.0mm</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>红布分矿 2 号竖井副绳</td><td>用 途</td><td>提人提物</td></tr></table>	样品标示签(待检)				送检单位	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	样品编号	DAJC-7 F38 957 -2024	样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.10.16	规格/型号	6×19S+FC	钢丝绳直径	20.0mm	使用地点	红布分矿 2 号竖井副绳	用 途	提人提物
样品标示签(待检)																									
送检单位	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	样品编号	DAJC-7 F38 957 -2024																						
样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.10.16																						
规格/型号	6×19S+FC	钢丝绳直径	20.0mm																						
使用地点	红布分矿 2 号竖井副绳	用 途	提人提物																						

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
103	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F38958-2024	2024/10/20	合格	
104	192 中煤五建三处纱岭项目部主井	DAJC-7F38959-2024	2024/10/23	合格	
105	141 东平县建龙矿业有限公司	DAJC-7F38960-2024	2024/10/23	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
106	141 东平县建龙矿业有限公司	DAJC-7F38961-2024	2024/10/23	合格	
107	莱州汇金矿业投资有限公司	DAJC-7F38964-2024	2024/10/24	合格	
108	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部	DAJC-7F38965-2024	2024/10/25	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
109	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)	DAJC-7F38966-2024	2024/10/24	合格	
110	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)	DAJC-7F38967-2024	2024/10/24	合格	
111	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)	DAJC-7F38968-2024	2024/10/25	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料																				
112	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)	DAJC-7F38969-2024	2024/10/25	合格	 <table><tr><th colspan="4">样品标示签(待检)</th></tr><tr><td>送检单位</td><td>山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7 F 38 969 -2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2024.10.24</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>6V×21+7FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>22.0mm</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>混合井箕斗首绳</td><td>用 途</td><td>提物</td></tr></table>	样品标示签(待检)				送检单位	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿	样品编号	DAJC-7 F 38 969 -2024	样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.10.24	规格/型号	6V×21+7FC	钢丝绳直径	22.0mm	使用地点	混合井箕斗首绳	用 途	提物
样品标示签(待检)																									
送检单位	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿	样品编号	DAJC-7 F 38 969 -2024																						
样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.10.24																						
规格/型号	6V×21+7FC	钢丝绳直径	22.0mm																						
使用地点	混合井箕斗首绳	用 途	提物																						
113	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区	DAJC-7F38970-2024	2024/10/26	合格	 <table><tr><th colspan="4">样品标示签(待检)</th></tr><tr><td>送检单位</td><td>山东金洲矿业集团有限公司</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7 F 38 970 -2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2024.10.26</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18×7+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>30.0mm</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>辅助井主绳</td><td>用 途</td><td>提人提物</td></tr></table>	样品标示签(待检)				送检单位	山东金洲矿业集团有限公司	样品编号	DAJC-7 F 38 970 -2024	样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.10.26	规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	30.0mm	使用地点	辅助井主绳	用 途	提人提物
样品标示签(待检)																									
送检单位	山东金洲矿业集团有限公司	样品编号	DAJC-7 F 38 970 -2024																						
样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.10.26																						
规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	30.0mm																						
使用地点	辅助井主绳	用 途	提人提物																						
114	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(望儿山金矿)	DAJC-7F38971-2024	2024/10/26	合格	 <table><tr><th colspan="4">样品标示签(待检)</th></tr><tr><td>送检单位</td><td>山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7 F 38 971 -2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2024.10.26</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18×7+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>22.0mm</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>3#盲竖井主绳</td><td>用 途</td><td>提物</td></tr></table>	样品标示签(待检)				送检单位	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿	样品编号	DAJC-7 F 38 971 -2024	样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.10.26	规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	22.0mm	使用地点	3#盲竖井主绳	用 途	提物
样品标示签(待检)																									
送检单位	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿	样品编号	DAJC-7 F 38 971 -2024																						
样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.10.26																						
规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	22.0mm																						
使用地点	3#盲竖井主绳	用 途	提物																						

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料																
115	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(望儿山金矿)	DAJC-7F38972-2024	2024/10/29	合格	 <table><caption>样品标示签(待检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7 F 38 972 -2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2024.10.26</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18×7+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>22.0mm</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>3#盲竖井副绳</td><td>用 途</td><td>平衡锤</td></tr></table>	送检单位	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿	样品编号	DAJC-7 F 38 972 -2024	样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.10.26	规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	22.0mm	使用地点	3#盲竖井副绳	用 途	平衡锤
送检单位	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿	样品编号	DAJC-7 F 38 972 -2024																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.10.26																		
规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	22.0mm																		
使用地点	3#盲竖井副绳	用 途	平衡锤																		
116	146 东平金牛矿业有限公司	DAJC-7F38973-2024	2024/10/27	合格	 <table><caption>样品标示签(待检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>东平金牛矿业有限公司</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7 F 38973 -2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2024.10.27</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>6V×34+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>30.0mm</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>主竖井(主提升绳)</td><td>用 途</td><td>提人提物</td></tr></table>	送检单位	东平金牛矿业有限公司	样品编号	DAJC-7 F 38973 -2024	样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.10.27	规格/型号	6V×34+FC	钢丝绳直径	30.0mm	使用地点	主竖井(主提升绳)	用 途	提人提物
送检单位	东平金牛矿业有限公司	样品编号	DAJC-7 F 38973 -2024																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.10.27																		
规格/型号	6V×34+FC	钢丝绳直径	30.0mm																		
使用地点	主竖井(主提升绳)	用 途	提人提物																		
117	146 东平金牛矿业有限公司	DAJC-7F38974-2024	2024/10/27	合格	 <table><caption>样品标示签(待检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>东平金牛矿业有限公司</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7 F 38974 -2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2024.10.27</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>6V×34+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>30.0mm</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>主竖井(配重绳)</td><td>用 途</td><td>平衡锤</td></tr></table>	送检单位	东平金牛矿业有限公司	样品编号	DAJC-7 F 38974 -2024	样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.10.27	规格/型号	6V×34+FC	钢丝绳直径	30.0mm	使用地点	主竖井(配重绳)	用 途	平衡锤
送检单位	东平金牛矿业有限公司	样品编号	DAJC-7 F 38974 -2024																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.10.27																		
规格/型号	6V×34+FC	钢丝绳直径	30.0mm																		
使用地点	主竖井(配重绳)	用 途	平衡锤																		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
118	146 东平金牛矿业有限公司	DAJC-7F38975-2024	2024/10/28	合格	
119	149 金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司	DAJC-7F38976-2024	2024/10/28	合格	
120	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(寺庄矿区)	DAJC-7F38978-2024	2024/10/28	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
121	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(寺庄矿区)	DAJC-7F38979-2024	2024/10/29	合格	
122	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F38980-2024	2024/10/30	合格	
123	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F38981-2024	2024/10/30	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
124	177 招远市金宝黄金矿业 有限公司	DAJC-7F38982-2024	2024/10/31	合格	
125	177 招远市金宝黄金矿业 有限公司	DAJC-7F38983-2024	2024/10/31	合格	
126	东平顺康沙石销售有限公 司	DAJC-7F46221~223-2024	2024/10/21	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
127	138 东平县昌隆石料开发有限公司	DAJC-7F47458-2024	2024/10/16	合格	